

POUŽITIE: Tento materiál sa používa na opravu a utesnenie pieskových dier, prasklín a lámania ocele, železa, výrobkov z hliníka, ako sú radiátory, kovové odliatky, mechanické zariadenia a automobilové diely.

POKYNY:

1. Opravovaný povrch by mal byť čistý, suchý a bez oleja.
2. Zmiešajte časť A a časť B, zmiešajte v pomere 1: 1.
3. Naneste na povrch častí.
4. Vytvrdne po 12 hodinách.

Informácie o zložkách

POLOŽKA	PRÍSADY	%	NEBEZPEČENSTVO
1	Epoxidová živica	20-48	Nízke
2	Assistant	0.1-5	Nízke
3	Modifikované tvrdidlo amínu	20-48	Nízke