

POUŽITÍ: Tento materiál se používá pro opravení a stmelení malých děr, prasklin a poškození oceli, železa, hliníkových produktů, například topení, odlitků kovů, mechanického vybavení a autosoučástek.

INSTRUKCE:

1. Povrch, který chcete opravit, by měl být čistý, suchý a odmaštěný.
2. Smíchejte část A a část B v poměru 1:1.
3. Aplikujte směs na povrch součástí.
4. Po 12 hodinách dojde k opravení.

Informace o složení

POLOŽKA	INGREDIENCE	%	NEBEZPEČÍ
1	Epoxidová pryskyřice	20–48	Nízké
2	Pomocná látka	0,1–5	Nízké
3	Tvrdidlo z modifikovaného aminu	20–48	Nízké