

VISORWIPE**PAKETINHALT**

- Bohrer
- Schraubendreher
- USB-Ladekabel
- Aufkleber

**SPEZIFIKATIONEN**

- Spannung: 5V
- Aufladezeit: 2h

ANLEITUNGEN

- Nach dem Öffnen des Produkts laden Sie es mit dem mitgelieferten Kabel auf
- Bohren Sie mit dem Bohrwerkzeug zwei Löcher in den Helm
- Befestigen Sie das Unterteil mit den mitgelieferten Schrauben am Helm
- Befestigen Sie das Gerät am Unterteil
- Schalten Sie das Gerät je nach Regenmenge ein - langsam, schnell, stopp.

**REINIGUNG, LAGERUNG UND WARTUNG**

Das Gerät kann nach Gebrauch vom Helmunterteil abgenommen und anschließend mit einem trockenen Tuch abgewischt werden.

GARANTIE

Die Garantiezeit beträgt 24 Monate ab Kaufdatum und kann bei D4 WEB d.o.o., Volčji Potok 24g, 1235 Radomlje, Slowenien, in Anspruch genommen werden, indem Sie einen kostenlosen Ersatz oder eine vollständige Rückerstattung des defekten Produkts anfordern. Bitte senden Sie uns eine E-Mail mit Ihrer Bestellnummer und dem Kaufdatum. Das Verfallsdatum des Produkts beträgt 24 Monate ab dem Empfangsdatum des Produkts.

**KONTAKT**

E-Mail: support@d4web.eu
D4 WEB D.O.O., Volčji potok 24g, 1235 Radomlje, Slowenien